












**PELAKSANAAN – PENYELAMATAN  
BULAN JANUARI 2025**

NO	TANGGAL	KEJADIAN / KEGIATAN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	DAMPAK	JUMLAH JIWA TERDAMPAK	DOKUMENTASI
1.	7 Januari 2025	ATAP RUMAH ROBOH	Jl. Sendang Rejo No. 16 RT 002 / RW 005	Gendongan	Tingkir	Akibat dari cuaca extreme serta usia kerangka atap yang sudah lama, Sehingga menyebabkan atap pada kamar tidur milik Ibu. Sakiyem roboh.	1 KK LAKI – LAKI = 1 PEREMPUAN = 1	
2.	10 Januari 2025	TANAH LONGSOR	Jl. Argoboga Argomas Timur RT 003 / RW 009	Ledok	Argomulyo	Penyebab dari kejadian longsor di akibatkan oleh pengikisan bagian bawah pereng sungai oleh aliran sungai yang mengalami peningkatan volume Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi	NIHIL	
3.	14 Januari 2025	TANAH LONGSOR	Sawah RT 02 / RW 04	Kecandran	Sidomukti	Kejadian Tanah longsor Terjadi Pada pukul 22.00 wib Hari Senin, 13 Januari 2025, Hujan lebat dapat membuat tanah menjadi licin dan pelapukan tanah di atasnya bergerak mengikuti arah lereng - Membahayakan rumah bpk. Kemiyo apabila terjadi longsor susulan di sebabkan jarak lereng dan rumahnya 3 m.	NIHIL	
4.	19 Januari 2025	PERENG SUNGAI LONGSOR	Perumahan Bulu Permai RT 004 / RW 006	Tegalrejo	Argomulyo	Beberapa Rumpun Bambu Longsor Mengakibatkan Aliran Air Tertutup, Sehingga Air Menggerus di beberapa titik.	1 KK LAKI – LAKI = 4 PEREMPUAN = 1	

5.	31 Januari 2025	TALUD LONGSOR	Perengrejo RT 008 / RW 003	Gendongan	Tingkir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akibat dari derasnya aliran air sungai pada saat hujan dengan intensitas deras, talud sungai terkikis dan terdapat lubang yang lumayan besar serta ditumbuhi rumpun bambu.</li><li>2. Volume terdampak dari kejadian tersebut memiliki Panjang <math>\pm</math> 8 meter, lebar <math>\pm</math> 2 meter dan tinggi <math>\pm</math> 10 meter;</li><li>3. Talud longsor tersebut juga berdampak pada dua rumah (bagian belakang) yaitu Rumah Bapak Suardi dengan empat anggota keluarga dan Rumah Bapak Muelyanto dengan dua anggota keluarga;</li></ol>	
----	-----------------	---------------	----------------------------	-----------	---------	--	---

1.	28 Februari	TALUD LONGSOR	Jl gumuk rejo RT 005 / RW 005	Kutowinangun kidul	tingkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah Longsor terjadi pada hari rabu, 27 Pebruari 2025 berkisar pukul 19.00 WIB; pas hujan deras ( info dari Bpk SuMarko dan Bpk joko ( 1 titik 2 rumah)</li> <li>- pondasi rumah yang longsor bahu jalan 4 m x 10 m</li> <li>- Penyebab tanah longsor dikarenakan tidak dapat menahan debit air hujan deras.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2 KK 1 KK 1 Orang 1 KK 2 ORANG</p>	
	28 Februari	Lantai amblas	Krajan RT 001/ RW 005	Tingkir Lor	Tingkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tanah teras dan kamar amblas, terjadi pada hari jumat 28 Pebruari 2025 berkisar pukul 05.00 WIB;</li> <li>- tanah teras dan kamar rumah yang amblas ukuran 5 m x 12m</li> <li>- Penyebab pondasi rumah kurang padat, dikarenakan tidak dapat menahan debit air hujan deras.</li> <li>- Tidak ada korban jiwa dari kejadian</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 KK 1 KK 4 ORANG</p>	

**LOKASI EVAKUASI  
BULAN JANUARI 2025**

NO	TANGGAL	KEJADIAN / KEGIATAN	LOKASI	DOKUMENTASI
1.	7 Januari 2025	ATAP RUMAH ROBOH	JI. Sendang Rejo No. 16 RT 002 / RW 005, Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga	
2.	10 Januari 2025	TANAH LONGSOR	JI. Argoboga Argomas Timur RT 003 / RW 009, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga	
3.	14 Januari 2025	TANAH LONGSOR	Sawah RT 02 / RW 04 Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Koata Salatiga	
4.	19 Januari 2025	PERENG SUNGAI LONGSOR	Perumahan Bulu Permai RT 004 / RW 006 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga	

5.	31 Januari 2025	TALUD LONGSOR	Perengrejo RT 008 / RW 003 Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga	
1.	28 Februari 2025	TALUD LONGSOR	JI gumuk rejo RT 005 / RW 005 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.	
	28 Februari 2025	Lantai amblas	Krajan RT 001/ RW 005 Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.	

## PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT

1. PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK KEDARURATAN DAN PEMASANGAN TERPAL PADA KEJADIAN ATAP RUMAH ROBOH DI JL. SENDANG REJO NO. 16 RT 002 / RW 005, KELURAHAN GENDONGAN, KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA.



2. PENANGANAN KEJADIAN TANAH LONGSOR DI JL. ARGOBOGA ARGOMAS TIMUR RT 003 / RW 009, KELURAHAN LEDOK, KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA.



**3. PENANGANAN KEJADIAN PERENGSGANGAI LONGSOR DI PERUMAHAN BULU PERMAI RT 004 / RW 006, KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN ARGOMULYO, KOTA SALATIGA.**



**4. PENANGANAN KEJADIAN TALUD LONGSOR DI PERENGREJO RT 008 / RW 003 KELURAHAN GENDONGAN, KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA.**



PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT

5. KOORDINASI TANAH LONGSOR SAWAHAN RT 02 / RW 04 KELURAHAN KECANDRAN KECAMATAN SIDOMUKTI KOATA SALATIGA



Assesment Kejadian Tanah Longsor Jl gumuk rejo RT 005 / RW 005 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.



**Assesment Kejadian Lantai amblas Krajan RT 001/ RW 005 Kelurahan Tingkir Lor  
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.**

