



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Lingkar Salatiga Km. 7 Salatiga Kode Pos 50723 Telp.(0298) 3429175

Situs <http://bpbd.salatiga.go.id>

Surat elektronik_bpbd@salatiga.go.id

LAPORAN KEGIATAN
MITIGASI BENCANA

- Hari / Tanggal : 20 Februari 2025
Kegiatan : Mitigasi Bencana
Dasar Kegiatan : Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 59 Untuk melaksanakan Kegiatan Mitigasi bencana di wilayah Kel.Blotongan.
Sumber Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Alamat : Jl. Salak RT 01 / RW 01 Winong, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga
Laporan Masuk : 20 Februari 2025
Berangkat : 17.34 WIB
Selesai : 19.25 WIB
Ransus : Kijang Biru H 9506 GB
Kronologi : Pada Hari Kamis , tanggal 20 Februari 2025 Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan memerintahkan tim TRC dan Perwira BPBD Kota Salatiga Melakukan Mitigasi bencana lalu menemukan titik potensi bencana sebagai berikut :
1. Di Jalan Salak RT 01 / RW 01 Winong, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga
Wilayah yang berpotensi longsor dikarenakan beberapa tebing dikikis oleh warga.
 2. Kejadian jembatan ambrol di Jl. Salak RT 01 / RW 01 Winong, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
 3. Menurut kesaksian warga sekitar, jembatan tersebut ambrol pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi di lokasi tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 17.00 WIB. Selain itu menurut warga setempat, untuk usia jembatan sudah tua dan kemungkinan konstruksi dari jembatan sudah rapuh;
 4. Volume terdampak dari jembatan ambrol tersebut memiliki Panjang ± 15 meter, Lebar ± 3 meter dan Tinggi ± 10 meter;
 5. Dampak dari jembatan ambrol tersebut meliputi terputusnya akses jalan antara RW 13 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo dan RW 01 Kelurahan kecandran Kecamatan Sidomukti.
 6. Menurut keterangan Bapak Sugi selaku ketua RW 01 Winong, jembatan tersebut adalah salah satu akses jalan dari warga, untuk melakukan aktivitas sehari – hari.
 7. Setelah melakukan Mitigasi bencana tim BPBD Kota Salatiga kembali ke mako Seruni melaporkan hasil mitigasi bencana daerah blotongan Kota Salatiga.

Hal yang dilakukan petugas :

1. Menindaklanjuti perintah Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan memerintahkan tim TRC dan Perwira BPBD Kota Salatiga Melakukan Mitigasi bencana di daerah blotongan Kota Salatiga
2. Berkoordinasi dengan wilayah kelurahan Blotongan Kota Salatiga.
3. Mendatangi daerah potensi bencana di daerah blotongan Kota Salatiga

3. Mendatangi daerah potensi bencana di daerah blotongan Kota Salatiga
4. Berkoordinasi dengan warga setempat.
5. Membuat Dokumentasi
6. Membuat Laporan

Demikin laporan kegiatan mitigasi bencana di Jl. Salak RT 01 / RW 01 Winong, Kel. Kecandran,,Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, 20 Februari 2025

KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



ABU MASHUD, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19751115 201004 1 003

